

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel

3b LI. Skensved By, Højelse, Køge Kommune


Adresse

Matriklens status

Grunden har tidligere været kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2), men Region Sjælland har efter en konkret undersøgelse eller afværgeforanstaltning vurderet, at der ikke længere er grundlag for en kortlægning.

Lokaliteter på matriklen : 259-20602

Matriklens placering på kort



© Region Sjælland, © SDFE

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have forurenet

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
Autoværksted -m. pladeværksted	Autoreparationsværksteder	1975 - 2011

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Siden regionen foretog seneste vurdering, kan lovgivningen være ændret eller man har opnået ny viden om aktiviteterets forureningsrisiko, hvilket kan betyde at en ny vurdering er påkrævet.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven og ejendommens forureningsstatus hos Region Sjælland:

Telefon: 5787 5831 / 5787 5904
Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".