



Signaturforklaring

	Elkabel lavspænding
	FOT Hegn
	FOT Helle
	FOT Parkering
	FOT Vejkant
	FOT Vejkant Kørevej
	FOT Vejmide
	Matrikelskel Vej
	Skel generelt
	Skel vej og gadejord
	Spildevandsledning
	Telefonkabel
	Vandforsyning
	FOT Bygning
	FOT Brønddæksel
	FOT Mast
	FOT Nedløbsrist
	FOT Træ

Noter

Servitutter er ikke undersøgt.
 Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS- og WFS-tjeneste.
 Skellet er ikke fastlagt.

OVERSIGTSKORT

Matr.nr. 13fy Herfølge By, Herfølge
 Køge Kommune

Pogebanken 12, 4681 Herfølge



Landinspektørfirmaet LE34
 Stensbjergvej 11, 1.sal
 4600 Køge
 +45 5663 3800
 koge@le34.dk
 www.le34.dk

SEJ	PM	PM	13.02.2025
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM3	DVR90	420 x 297	1:500
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD
2501976	2501976-001-001		1
PROJEKTR.	TEGNINGSNUMMER		UDG.

J2501976\CAD\2501976-001.dgn